

EXPERT-MOT

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY GRZEGORZ BARŁÓG
NR UPRAWNIEN MINISTERTWA INFRASTRUKTURY RS 001513
CERTYFIKAT CCRS NR 614/14/17/20/23/26 W ZAKRESIE KOMPETENCJI
CA – TECHNIKA SAMOCHODOWA, CC – WYCENA WARTOŚCI ORAZ KOSZTÓW I JAKOŚCI
NAPRAW POJAZDÓW, ICH ZESPOŁÓW I ELEMENTÓW, CZ - POJAZDY ZABYTEKOWE
33-100 Tarnów, ul. Rady Europy 8/2, tel.: 664 758 436
email: expertmot.barlog@gmail.com, <https://rzeczoznawcasamochodowytarnow.pl>

WYCENA Nr: 109/07/2026

z dnia: 2026/07/20

Rzeczoznawca : mgr Grzegorz BARŁÓG

Zlecniodawca: Zakład Poprawczy w Tarnowie

Adres: ul. Klikowska 101, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1. Zlecenie z dnia 09.07.2026 r.
2. Dokumenty pojazdu - dowód rejestracyjny.
3. Wizja lokalna - oględziny pojazdu.
4. Komputerowy system INFO-EKSPERT w zakresie wycen technicznych pojazdów.
5. Instrukcja określania wartości pojazdów nr 1/2024r., zatwierdzona w dniu 25.04.2024r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: SKODA

Model pojazdu: Fabia 1.4 MR`05 E4

Wersja: Ambiente

VIN: T M B C D 4 6 Y 0 6 4 4 4 1 2 2 9

Nr rejestracyjny: KT97761

Nr IE / ID: 034-00603 / 71866

Rok produkcji: 2005



Data pierwszej rejestracji	2005/08/25
Wskazanie drogomierza	211127 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/08/25-26/07/20)	251 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony
Oznaczenie typu	6Y
Dop. masa całkow.	1610 kg*
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AUB
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 74kW (101KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.06-2005.07)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Antena radiowa
- 2 Czujniki parkowania
- 3 Filtrowy /pyłkowy
- 4 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 5 Głośniki 4 szt.
- 6 Immobilizer
- 7 Kolumna kierownicy regulowana

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 14 Poduszka powietrzna pasażera
- 15 Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
- 16 Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
- 17 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 18 Szyby przyciemniane
- 19 Światła p/mgielne przednie
- 20 Światła z regulacją kąta pochylenia

8	Komputer pokładowy	21	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
9	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	22	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	23	Zaglówki siedzeń tylnych 3 szt.
11	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	24	Zamek centralny
12	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	25	Zderzaki w kolorze nadwozia
13	Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 System ABS + MSR
 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 System p/poslizgowy MSR

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	42
2	Klimatyzacja półautomatyczna	232
3	+Opony z felgami 4szt. Dębica Frigo 185/60 R14 82T, Wysokość bieżnika 7/7/7/7 [mm]	400
4	+Radioodtwarzacz CD	54
5	+Tarcze kół ze stopów lekkich	143
6	Zamek centralny zdalnie sterowany (dopłata)	22

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MATADOR 175/65 R14 82T MP 61 TL	6,0	46
Przednie prawe:	MATADOR 175/65 R14 82T MP 61 TL	6,0	46
Tylne lewe:	MATADOR 175/65 R14 82T MP 61 TL	6,0	46
Tylne prawe:	MATADOR 175/65 R14 82T MP 61 TL	6,0	46

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 09.07.2026 r. w miejscowości Tarnów przeprowadzono ocenę organoleptyczną samochodu o parametrach technicznych, wymienionych powyżej.

Ogłędziny pojazdu przeprowadzono przy udziale przedstawiciela zleceniodawcy.

Do wyceny przedstawiono samochód osobowy marka SKODA typ, model FABIA - używany, kompletny z nadwoziem zamkniętym typu sedan.

Na podstawie wykonanych oględzin samochodu stwierdzono następujący stan techniczny pojazdu:**Nadwozie pojazdu:**

- Nadwozie pojazdu, używane, kompletne, widoczne zarysowania powłoki lakierniczej.
- Podczas pomiaru grubości warstw powłok lakierowych stwierdzono ich grubość w granicach: 100µm do 800µm
- Stan elementów nadwozia pojazdu, stosowny do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji.

Uszkodzenia podczas eksploatacji:

- Światłotwór przód str. lewa – zarysowany
- Światłotwór tył str. lewa – zarysowany
- Pokrywa bagażnika – zarysowana
- Zderzak tył – zarysowany
- Próg lewy – korozja
- Próg prawy – korozja
- Słupki tył lewy – zarysowany
- Drzwi przód str. prawa – zarysowane
- Drzwi tył str. prawa zarysowane

Wypożyczenie pojazdu:

- Poszycia tapicerowane wnętrza pojazdu, zużyte eksploatacyjnie adekwatnie do przebiegu i okresu eksploatacji.
- Wykładziny podłogowe, zużyte eksploatacyjnie adekwatnie do przebiegu i okresu eksploatacji.
- Stan elementów wyposażenia nadwozia pojazdu, sprawne, zużycie wyposażenia pojazdu odpowiednie, do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji.

Uszkodzenia podczas eksploatacji:

- Kierownica - przetarta
- Osłona wew. słupka lewego - popękana

Silnik pojazdu:

- Silnik - niskoprężny ZI/P/LPG
- Rodzaj zasilania - wtrysk wielopunktowy.
- Silnik rozruch i praca poprawna.
- Charakter pracy silnika, prawidłowy.

Układ napędowy:

- Skrzynia biegów manualna 5-biegowa.
- Układ napędowy - na przednie koła.
- Układ napędowy pojazdu, kompletny, stopień zużycia, odpowiedni do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji pojazdu.

Podwozie:

- Układ kierowniczy, kompletny, bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.
- Stopień zużycia układu kierowniczego, w normie, odpowiedni do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji.
- Układ zawieszenia przedniego, tylnego, kompletny, bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.

Pojazd posiada aktualne badanie sprawności technicznej ważne do: 2026-11-21

Brak informacji o wartości bazowej w programie Info-Ekspert dla wycenianego pojazdu Skoda typ, model Fabia, rok produkcji 2005 o pojemności silnika Benzyna 1.4 cm³.

Do określenia wartości rynkowej w/w pojazdu, wartość bazowa przyjęto porównując ceny ofertowe samochodów tej samej marki, typu i o podobnych parametrach techniczno- eksploatacyjnych wraz z korektami.

Zestawienie cenowe publikowane na stronach internetowych firm pośredniczących:

1. Skoda Fabia, rok produkcji 2005, poj. silnika 1.4, sedan, cena = 4 850 PLN Brutto

<https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/skoda-fabia-ID6I9Urz.html>

2. Skoda Fabia, rok produkcji 2005, poj. silnika 1.2, sedan, cena = 4 800 + 10% za poj. silnika = 5280 PLN Brutto

<https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/skoda-fabia-ID6Ia8AA.html>

3. Skoda Fabia, rok produkcji 2005, poj. silnika 1.2, sedan, cena = 3 900 + 10% za poj. silnika: 4 290 PLN Brutto

<https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/skoda-fabia-ID6I8d3g.html>

Wartość bazowa przyjęto na podstawie zestawienia cenowych ofert samochodów tej samej marki typu oraz modelu oraz o podobnych parametrach techniczno- eksploatacyjnych, jest to szacunkowa wartość uwzględniając -5 % ze względu na aukcje podlegające negocjacji w kwocie po zaokrągleniu: 4 500 PLN BRUTTO.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (254 mies.) * **4 500 PLN**

Wartość bazowa przyjęto na podstawie zestawienia cenowych ofert samochodów tej samej marki typu oraz modelu oraz o podobnych parametrach techniczno- eksploatacyjnych, jest to szacunkowa wartość uwzględniając -5 % ze względu na aukcje podlegające negocjacji w kwocie po zaokrągleniu: 4500 PLN BRUTTO.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE **893 PLN**

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **273 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa została określona dla przebiegu normatywnego 242 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 31 673 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 5,07%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **36 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmniejszonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 849 PLN**

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-5,0 - 283

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej. W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw

-10,0 - 566

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

W pojeździe stwierdzono: wadliwie wykonaną naprawę nadwozia z odtworzeniem znacznie zdeformowanych elementów za pomocą grubych warstw szpachli.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

4900 PLN

(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 916,26 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu Wyceny/Oceny Technicznej, a także za skutki wykorzystania samej wyceny. W/w wycena/ocena techniczna nie może być traktowana jako ustalenie/badanie cechy identyfikacyjnej numeru (VIN) oraz dokładnego stanu technicznego pojazdu, została sporządzona na podstawie oględzin organoleptycznych w warunkach istniejących w miejscu badania. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opracowania i nie może być powielane, publikowane lub wykorzystywane w całości lub jego części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

EXPERT-MOT
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Grzegorz Barłóg
33-100 Tarnów, ul. Rady Europy 8/2
NIP 8171840604 REGON 831345098
tel. +48 664 758 436

Tarnów dnia 20.07.2026 r.

CERTYFIKOWANY
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY

mgr Grzegorz BARŁÓG
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Nr uprawnień Ministerstwa Infrastruktury
RS 001513

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 109/07/2026

z dnia: 2026/07/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2005

Model: Fabia 1.4 MR`05 E4

Wersja: Ambiente

Nr rejestracyjny: KT97761

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_7616



IMG_7617



IMG_7614



IMG_7615



IMG_7606




IMG_7607



IMG_7628



IMG_7632



IMG_7618



IMG_7624



IMG_7625



IMG_7702



IMG_7707




IMG_7619



IMG_7622




IMG_7623



IMG_7627



IMG_7634




IMG_7638



IMG_7642



IMG_7647




IMG_7651



IMG_7652



IMG_7669



IMG_7670



IMG_7672



IMG_7673




IMG_7674



IMG_7675




IMG_7676



IMG_7677



IMG_7681



IMG_7682



IMG_7683



IMG_7684



IMG_7685




IMG_7686



IMG_7688



IMG_7689



IMG_7693



IMG_7694



IMG_7695



IMG_7696



IMG_7704

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 109/07/2026

z dnia: 2026/07/20

Rzeczoznawca : mgr Grzegorz BARŁÓG

Zlecniodawca: Zakład Poprawczy w Tarnowie

Adres: ul. Klikowska 101, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: SKODA

Rok produkcji: 2005

Model: Fabia 1.4 MR'05 E4

Wersja: Ambiente

Nr rejestracyjny: KT97761

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

