

EXPERT-MOT

CERTYFIKOWANY RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY GRZEGORZ BARŁÓG
NR UPRAWNIENI MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY RS 001513
CERTYFIKAT CCRS NR 614/14/17/20/23/26 W ZAKRESIE KOMPETENCJI
CA – TECHNIKA SAMOCHODOWA, CC – WYCENA WARTOŚCI ORAZ KOSZTÓW I JAKOŚCI
NAPRAW POJAZDÓW, ICH ZESPOŁÓW I ELEMENTÓW, CZ - POJAZDY ZABYTKOWE
33-100 Tarnów, ul. Rady Europy 8/2, tel.: 664 758 436
email: expertmot.barlog@gmail.com, https://rzeczoznawcasamochodowytarnow.pl

WYCENA Nr: 108/07/2026

z dnia: 2026/07/20

Rzeczoznawca : mgr Grzegorz BARŁÓG

Zleceniodawca: Zakład Poprawczy w Tarnowie

Adres: ul. Klikowska 101, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

1. Zlecenie z dnia 09.07.2026 r.
2. Dokumenty pojazdu - dowód rejestracyjny.
3. Wizja lokalna - oględziny pojazdu.
4. Komputerowy system INFO-EKSPERT w zakresie wycen technicznych pojazdów.
5. Instrukcja określania wartości pojazdów nr 1/2024r., zatwierdzona w dniu 25.04.2024r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: RENAULT
Model pojazdu: Kangoo 1.6 MR`03 E3
Wersja: Alize
VIN: VF1KC0SAF38811292
Nr rejestracyjny: KT57219
Nr IE / ID: 031-02533 / 64744
Rok produkcji: 2007



Data pierwszej rejestracji	2007/11/19
Data ważności badania technicznego	2026/11/20
Wskazanie drogomierza	214307 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/11/19-26/07/20)	224 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czerwony
Oznaczenie typu	KC0/FC0
Dop. masa całkowita	1630 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 70kW (95KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.07-2007.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	15	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
2	Antena radiowa	16	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	17	Sygnalizacja otwartych drzwi
4	Drzwi lewe przesuwne z szybą otwieraną	18	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
5	Drzwi tylne dwuskrzydłowe asymetryczne, przeszkłone, otwierane 180 stopni	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie

6	Immobilizer	20	Światła p/mgielne przednie
7	Listwy boczne	21	Światła z regulacją kąta pochylenia
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	22	Światło dodatkowe STOP
9	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	23	Uchwyty do mocowania ładunków
10	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	24	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Pasy bezpieczeństwa tylne 3 szt.	25	Wykładzina bagażnika
12	Półka pod dachem w kabinie	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Przygotowanie do montażu radia	27	Zasłona części bagażowej
14	Radioodtwarzacz 2x15W CD		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja z filtrem p/pyłkowym
Klimatyzacja
Filtr p/pyłkowy
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką
Szyba tylna ogrzewana
Wycieraczka szyby tylnej
- 4 Zagłówki przednie i tylne 5 szt.
Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
Zagłówki foteli przednich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Autoalarm	92
2	+Czujniki parkowania - przód	76
3	+Czujniki parkowania - tył	76
4	+Hak holowniczy	87
5	+Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)	306
6	+Opony z felgami 4szt. Pirelli Cinturato 175/65 R14 82T, Wysokosc bieżnika 8/8/8 [mm]	400
7	+Radioodtwarzacz CD (dopłata)	24

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82H PREMIUM CONTACT TL	6,0	46
Przednie prawe:	CONTINENTAL 175/65 R14 82H PREMIUM CONTACT TL	6,0	46
Tylne lewe:	KLEBER 175/65 R14 82T DYNAXER HP TL	5,0	59
Tylne prawe:	KLEBER 175/65 R14 82T DYNAXER HP TL	5,0	59

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu 09.07.2026 r. w miejscowości Tarnów przeprowadzono ocenę organoleptyczną samochodu o parametrach technicznych, wymienionych powyżej.

Oględziny pojazdu przeprowadzono przy udziale przedstawiciela zlecniodawcy.

Do wyceny przedstawiono samochód osobowy marka RENAULT typ, model KANGOO - używany, kompletny z nadwoziem zamkniętym typu wielozadaniowy.

Identyfikacja przedmiotowego pojazdu wykonano na podstawie tabliczki znamionowej umieszczonej na słupku prawym drzwi pasażera oraz na podstawie tablic rejestracyjnych pojazdu, numer identyfikacyjny umieszczony przez producenta pojazdu w okolicy siedzenia pasażera podczas oględzin nie czytelny.

Na podstawie wykonanych oględzin samochodu stwierdzono następujący stan techniczny pojazdu:

Nadwozie pojazdu:

- Nadwozie pojazdu, używane, kompletne, widoczne zarysowania powłoki lakierniczej.

- Podczas pomiaru grubości warstw powłok lakierowych stwierdzono ich grubość w granicach: 90µm do 940µm
- Stan elementów nadwozia pojazdu, stosowny do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji.

Uszkodzenia podczas eksploatacji:

- Zderzak przód – zarysowany,
- Lusterko str. prawa – zarysowane
- Drzwi przód str. prawa - zagięte
- Drzwi tył str. prawa – zagięte
- Drzwi tyłu nadwozia – zarysowane
- Błotnik tył str. prawa – zarysowany
- Próg str. lewa – korozja
- Słupek środkowa str. lewa - zarysowa, zagięty

Wypożażenie pojazdu:

- Poszycia tapicerowane wnętrza pojazdu, zużyte eksploatacyjnie adekwatnie do przebiegu i okresu eksploatacji.
- Wykładziny podłogowe, zużyte eksploatacyjnie adekwatnie do przebiegu i okresu eksploatacji.
- Stan elementów wyposażenia nadwozia pojazdu, sprawne, zużycie wyposażenia pojazdu odpowiednie, do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji.

Uszkodzenia podczas eksploatacji:

- Kierownica – przetarta
- Podłokietnik fotela kierowcy – przetarty
- Tapicerka tyle zabudowy – zarysowana

Silnik pojazdu:

- Silnik - niskoprężny ZI/P/LPG
- Rodzaj zasilania - wtrysk wielopunktowy.
- Silnik rozruch i praca poprawna.
- Charakter pracy silnika, prawidłowy.

Układ napędowy:

- Skrzynia biegów manualna 5-biegowa.
- Układ napędowy - na przednie koła.
- Układ napędowy pojazdu, kompletny, stopień zużycia, odpowiedni do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji pojazdu.

Podwozie:

- Układ kierowniczy, kompletny, bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.
- Stopień zużycia układu kierowniczego, w normie, odpowiedni do wykonanego przebiegu i lat eksploatacji.
- Układ zawieszenia przedniego, tylnego, kompletny, bez widocznych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.

Pojazd posiada aktualne badanie sprawności technicznej ważne do: 2026-11-20

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (230 mies.)	10 850 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 061 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	311 PLN
---------------------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2007/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG	947 PLN
---------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 266 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 51 693 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 7,75%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 9 PLN
----------------------------	---------

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem mierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE	- 658 PLN
---------------------	-----------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 658

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

W pojeździe stwierdzono: liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-10,0	-1 316
--	-------	--------

Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.

W pojeździe stwierdzono: wadliwie wykonaną naprawę nadwozia z odtworzeniem znacznie zdeformowanych elementów za pomocą grubych warstw szpachli.

Cecha identyfikacyjna nieczytelna	10,0	1 316
-----------------------------------	------	-------

Zadano szacunkową korektę z tytułu nie czytelności numeru VIN, przedmiotowy pojazd posiada numer identyfikacyjny VIN nie czytelny - zgodnie procedurą administracyjną należy wykonać procedurę „nadanie nowej cechy identyfikacyjnych pojazdu”.

Pojazdy dopuszczone do ruchu w Polsce z nieoryginalnym numerem identyfikacyjnym VIN, lub jego zamiennikiem, są traktowane jako mniej wiarygodne co do jakości. Dla pojazdów tych występuje ponadto ograniczenie dostępu do danych historycznych jak też potencjalne utrudnienia w ruchu i obrocie międzynarodowym. Wartości rynkowe takich pojazdów są niższe od wartości pojazdów nie posiadających tej wady, co określa korekta.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

12500 PLN

(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 2337,40 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu Wyceny/Oceny Technicznej, a także za skutki wykorzystania samej wyceny. W/w wycena/ocena techniczna nie może być traktowana jako ustalenie/badanie cechy identyfikacyjnej numeru (VIN) oraz dokładnego stanu technicznego pojazdu, została sporządzona na podstawie oględzin organoleptycznych w warunkach istniejących w miejscu badania. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opracowania i nie może być powielane, publikowane lub wykorzystywane w całości lub jego części w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.

EXPERT-MOT
RZECZOWNIK SAMOCHODOWY
Grzegorz Barłóg
33-100 Tarnów, ul. Rady Europy 8/2
NIP 8171840604 REGON 831345098
tel. +48 664 758 436

CERTYFIKOWANY
RZECZOWNIK SAMOCHODOWY

mgr Grzegorz BARŁÓG
RZECZOWNIK SAMOCHODOWY
Nr uprawnień Ministerstwa Infrastruktury
RS 001513

Tarnów dnia 20.07.2026 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 108/07/2026

z dnia: 2026/07/20

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2007

Model: Kangoo 1.6 MR '03 E3

Wersja: Alize

Nr rejestracyjny: KT57219

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_7529



IMG_7530




IMG_7527



IMG_7528



IMG_7605



IMG_7604



IMG_7538



IMG_7565



IMG_7539



IMG_7553



IMG_7532



IMG_7534




IMG_7535



IMG_7536



IMG_7533



IMG_7541



IMG_7542



IMG_7543



IMG_7544



IMG_7545



IMG_7550



IMG_7555




IMG_7557



IMG_7559



IMG_7561



IMG_7567



IMG_7572



IMG_7573



IMG_7574



IMG_7575



IMG_7576




IMG_7577



IMG_7599




IMG_7603



IMG_7608




IMG_7609




IMG_7610



IMG_7611



IMG_7612



IMG_7613

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 108/07/2026

z dnia: 2026/07/20

Rzeczoznawca : mgr Grzegorz BARŁÓG

Zlecniodawca: Zakład Poprawczy w Tarnowie

Adres: ul. Klikowska 101, 33-100 Tarnów

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2007

Model: Kangoo 1.6 MR`03 E3

Wersja: Alize

Nr rejestracyjny: KT57219

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

